





UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
"CAROL DAVILA" din BUCUREȘTI



RECTORAT

CLARIFICARE 2



LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PRIVIND CONTRACTUL DE
SERVICII DE REVIZIE, VERIFICARE TEHNICA PERIODICA, INTRETINERE SI
REPARATII ALE CENTRALELOR TERMICE SI HIDROFOARELOR

ANUNTUL DE PUBLICITATE NR. 105116/29.06.2017

Referitor la **ACHIZITIA DIRECTA**, privind contractul **SERVICII DE REVIZIE, VERIFICARE TEHNICA PERIODICA, INTRETINERE SI REPARATII ALE CENTRALELOR TERMICE SI HIDROFOARELOR** - CPV : 71630000-3;50720000-8, s-a primit urmatoarea solicitare de clarificari:

Intrebare :

1	<p>Conform ANEXA 1 , "INLOCUIRI" se solicita: Inlocuiri programator statie dedurizare Inlocuiri vana automata statie dedurizare Inlocuiri rasina statie dedurizare Inlocuiri racorduri flexibile Inlocuiri cartus lavabil Completare cu sare PRACTIC din statiile dedurizare existente ar ramane vasele in care se inlocuieste rasina. Avand in vedere ca aceste statii au o vechime si piese de schimb se pot gasi mai greu si nu aveti un singur tip de statii, iar pretul componentelor adunate va fi mai mare decat o statie completa ar trebuie sa se achizitioneze STATII DEDURIZARE NOI. Va rugam a ne trimite punctul dvs de vedere.</p>
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raspuns:

1	<p>În Caietul de sarcini se solicită prețuri pentru înlocuirea componentelor Stațiilor de dedurizare pentru fiecare centrală, deoarece acestea sunt de diferite tipuri. Prestatorul, în urma constatărilor efectuate în timpul reviziilor, va informa beneficiarul care dintre componentele enumerate necesită înlocuirea. Dacă se constată că la o Stație de dedurizare trebuie înlocuite aproape toate componentele, beneficiarul va decide dacă o înlocuiește și aceasta va face obiectul unei noi achiziții.</p>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsabil procedura,
Ing. Angela Stoian

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București
Strada Dionisie Lupu nr. 37 București, Sector 1, 020022 România, Cod fiscal: 4192910
Cont: RO61TREZ701504601x000413, Banca: TREZORERIE sect. 1
+40.21 318.0719; +40.21 318.0721; +40.21 318.0722

www.umfcaroldavila.ro